

## Abkündigung NV Solo Windowmaster

Sehr geehrt Damen und Herren

wir möchten Sie darüber informieren, dass das Produkt **WindowMaster NV Solo** seitens des Herstellers offiziell abgekündigt wurde.

Der Betrieb bestehender Anlagen ist aktuell weiterhin möglich. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Supportleistungen künftig eingeschränkt sein wird.

Die gute Nachricht: Das bisherige Produkt wird technisch unverändert weiterhin am Markt angeboten – jedoch unter einem anderen Label. Dadurch bleibt die volle Kompatibilität zu bestehenden Anlagen erhalten, und ein Ersatz kann ohne Anpassungen an der bestehenden Installation erfolgen.

Dies ermöglicht Ihnen eine einfache und wirtschaftliche Weiterführung Ihrer bestehenden Systeme.

Gerne beraten wir Sie zu den verfügbaren Optionen und erstellen Ihnen bei Bedarf eine individuelle Offerte.



Kontakt :  
Tschannen Metallbautechnik AG  
Gerbestrasse 31  
3072 Ostermundigen

031 931 01 02

[www.metallbautechnik.ch](http://www.metallbautechnik.ch)

Sachbearbeiter:  
Jan Tschannen

[JT@metallbautechnik.ch](mailto:JT@metallbautechnik.ch)  
031 938 18 34



## Ersatz Produkt

### Ersatzlösung für WindowMaster NV Solo

Für das abgekündigte Produkt **WindowMaster NV Solo** steht weiterhin eine geeignete Ersatzlösung zur Verfügung.

Das Ersatzprodukt entspricht technisch dem bisherigen System und wird unverändert unter einem neuen Label angeboten. Dadurch ist eine **100 % Kompatibilität** mit bestehenden Anlagen gewährleistet.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Kein Anpassungsbedarf an bestehender Installation
- Nahtloser Austausch möglich
- Minimale Umrüstzeiten
- Investitionssicherheit durch bewährte Technik

Ein Ersatz kann somit effizient und ohne grössere Eingriffe in Ihre bestehende Infrastruktur durchgeführt werden.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung sowie bei der schrittweisen Erneuerung Ihrer Anlage.

Für weitere Informationen oder eine konkrete Offerte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

### Ersatzlösung



### Mögliche Erweiterung

